



Термостаты электронные ТСВ

Руководство по эксплуатации

СФВЕ.421211.001 РЭ

							СОДЕРЖАНИЕ				
		 ВВЕДЕН	ИЕ		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						3
		1 HA3HA	ЧЕНИ	ſΕ							4
		1.1 Выг	іолняе	мые	функци	и и на	начение				4
		1.2 Усл	овия э	кспл	уатации	и					4
							геристики				
							ата				
		1.5 Ком	плект	ность	ь постан	зки					10
		1.6 Map	киров	ка	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						10
							СТИ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫ				
		3 ИСПОЛ	ІЬЗОВ	АНИ	Е ПО І	HA3HA	ЧЕНИЮ				12
		3.1 Уст	ановка	а и мо	онтаж						12
		3.2 Pa6	ота с т	ермо	статом						16
		4 ТЕХНИ	ЧЕСК	OE C	ЭБСЛУ:	ЖИВА	НИЕ				22
		5 TPAHC	ПОРТ	ИРО]	ВАНИІ	Е И ХР	АНЕНИЕ				22
		6 ГАРАН	ТИЙН	ЊЕ (АЕRӘС	ТЕЛЬС	TBA				22
		7 BO3MC	жны	E HE	ЕИСПР.	ABHO	СТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТР	AHEH	RN		23
Т		8 УТИЛИ	ІЗАЦИ	RI	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						23
		9 СВЕДЕ	РИН (O CEI	РТИФИ	ІКАЦ І	И				23
		10 ПОРЯ,	ДОК К	COHO	CEPBA	ции					23
		ПРИЛОЖ	кениі	Ξ A	•••••						24
		ПРИЛОЖ	кенин	ΞБ	•••••						25
		ПРИЛОЖ	кенин	E B	•••••						26
\Box		ПРИЛОЖ	кенин	Ξ Γ	•••••						27
רט כווער טטעאט		ПРИЛОЖ	кениі	ЕД	•••••						29
כי ומר		Лист реги	истрац	ии из	вменени	ий					34
9		1									
IHB. N											
Взам. инв. N											
В	\vdash	1									
l E											
Подп. и дата											
ogn. (
Ш							СФВЕ.43	21211.00	1 P3		
	┝	Изм. Кол. уч. Разраб.	. Лист Дунюшк	N док.	Подп.	Дата			Стадия	/lucm	Листов
<u>.</u>		Пров.	Стриже				Термостаты электронные ТСІ	R	c.naou/i	2	24
Инв. № подп.		Ц конть	Ca 4	3.0			Руководство по эксплуатаци		000	 ገ "ՐበሗT	— — ИТЕИ
Инв. 1		Н. контр. Утв.	Сидоров Николая			+	J		UUl	ТФО)» С	VII [[\»
		-	•						-		

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) предназначено для изучения принципа действия и конструкции электронных термостатов серии ТСВ (далее – термостаты) и обеспечения их правильной и безопасной эксплуатации в течение всего срока службы.

Монтаж, пуско-наладочные работы и обслуживание термостатов должен выполнять квалифицированный персонал, ознакомленный с настоящим документом и с соответствующим уровнем подготовки.

Необходимые параметры и надежность работы в течении срока службы обеспечиваются не только качеством термостатов, но и соблюдением условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, поэтому выполнение всех требований РЭ является обязательным.

В связи с систематически проводимыми работами по усовершенствованию, в конструкцию термостатов и его составляющих могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем издании, но не ухудшающие параметры и качество термостатов.

Взам. инв. N								
Подп. и дата								
Инв. И подп.	Из	м. Кол.	уч. Лисп	N док.	Подп.	Дата	СФВЕ.421211.001 РЭ	/lucm

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Выполняемые функции и назначение

Термостаты предназначены для управления нагревательными секциями с контролем температуры и/или сигнализации в системах промышленного электрообогрева или других в том числе в взрывоопасных зонах.

Термостаты ΜΟΓΥΤ использоваться автономно или составе автоматизированных систем контроля и управления технологическими процессами.

Взрывозащищенность обеспечивается термостатов выполнением требований TP TC 012/2011, видом взрывозащиты повышенная защита вида «е» ГОСТ 31610.7-2017 (IEC 60079-7:2015) видом взрывозащиты «герметизация компаундом «m» по ГОСТ 31610.18- 2016 (IEC 60079-18:2014).

1.2 Условия эксплуатации

Условия окружающей среды для термостатов:

- Устойчивость к климатическим воздействиям при эксплуатации по ГОСТ Р 52931-2008 - Соответствует группе исполнения Д2 (при температуре окружающего воздуха от минус 60 до 50 °C);
- Условия транспортировки соответствуют условиям 5 ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50 °C с соблюдением мер защиты от ударов и вибрации.
- Степень защиты от проникновения твердых тел и воды соответствует IP66.
- Термостаты могут быть использованы как в нормальных, так и во взрывоопасных зонах классов 1 и 2 по ГОСТ ІЕС 60079-10-1-2013 в соответствии с Ех-маркировкой и ГОСТ ІЕС 60079-14-20.
- Температура поверхностей, с которыми могут контактировать оболочка или другие наружные части термостата (кроме кронштейнов и монтажных стоек, специально предназначенных для крепления термостата) не должна превышать 85 °C.
- Термостаты применятся ΜΟΓΥΤ как среде водорастворимых

Подп. и дата	1	еорга ильно				тв, та	к и в агрессивной среде органических химикатов или	
Инв. И подп.	Изм.	Кол уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	СФВЕ.421211.001 РЭ	JCM

1.3 Технические данные и характеристики

Основные технические данные приведены в таблице1.

Таблица 1 Технические характеристики термостатов (начало)

		1 /				
».		Значение				
<u>No</u>	Параметр	TCB-1-M-H	ТСВ-3-Д-В			
1	Ех-маркировка	1Ex eb mb IIC	T5T1 Gb X			
	Напряжение питающей сети, В	400/22	0 (50)			
2	(Частота, Гц)	400/23	0 (50)			
3	Максимально допустимый ток	30	<u> </u>			
3	нагрузки для каждой линии, А	30	J			
	Количество подключаемых	1	3			
	секций (силовых цепей)	1	3			
	Максимально допустимый ток	50	0			
	короткого замыкания, А	50	00			
	Степень защиты	IPe	56			
	Температура эксплуатации, °С	от минус	60 до 50			
	Размеры оболочки (ВхШхГ) не	160x10	50v90			
	более, мм	100X10	JUAJU			
	Масса в полной комплектации,	2,5	2,6			
	не более, кг.	·				
	Материал оболочки	армированны	ій полиэстер			
	Назначенный срок службы, лет	1.5				
	Интерфейс передачи данных*	-	RS-485			
	Протокол передачи данных*	-	Modbus RTU			
	Кол-во подключаемых	1	2			
	датчиков температуры*, шт	1				
	Длина соединительного кабеля	1000				
	датчиков температуры, мм	100				
	Тип подключаемых датчиков	PT100 (0,00385 °C ⁻¹)				
	температуры					
	Диапазон измерения датчиков	-60200*,	-60435*			
	температуры, °С					
	Схема подключения	трехпро				
	Класс допуска	C	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Погрешность измерения	0,6+0,0	1×[t]**			
	температуры, °С	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	Максимальное напряжение для	6				
	датчика температуры, В					
	Максимальный измерительный ток для датчика температуры,	10				
	мА					
	IVIZ L					

СФВЕ.421211.001 РЭ

/lucm

Взам. инв. N

Подп. и дата

/lucm

Подп.

Дата

Таблица 1 Технические характеристики термостатов (окончание)

Да 030 - 050
030
030
- 050
- 030
6
2,5
1,5
1,3
35
53
Соответствуют
группам
исполнения №3

* зависит	om	исполнени	ІЯ	датчика	температур	bl
stanta F. 7					0.0	

ded F. 7				00
** t —	измеренное	значение	температура	, °C

Взам. инв								
Подп. и дата								
Инв. И подп.	Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	СФВЕ.421211.001 РЭ	/lucm

1.3.2 В зависимости от исполнения, принято следующее условное обозначение.

TCB-X1-X2-X3, где

ТСВ- термостат взрывозащищенный

X1 – кол-во силовых релейных выходов;

X2 – настройка и управление М-местное/ручное Д-дистанционное

ХЗ – исполнение датчика температуры по измерительному диапазону

H - низкотемпературный от -60 до 200 °C, длиной 1 м

В - высокотемпературный от -60 до 435 °C, длиной 1 м

Примеры:

Вариант с ручной местной настройкой и ДТ -60...200 °C - TCB-1-M-H Вариант с дистанционной настройкой, наличием связи с внешними устройствами и ДТ -60...435 °C - ТСВ-3-Д-В

Знак «Х» в конце Ех-маркировки указывает на специальные условия применения оборудования:

- Должны выполняться специальные условия применения согласно сертификату соответствия ТР ТС 012/2011 на взрывозащищённое комплектующее, входящее в состав термостатов.
- Температурный класс термостатов определяется температурой измеряемой среды согласно таблице 2.

Таблица 2.

Максимальная температура измеряемой среды	Маркировка взрывозащиты
90 °C	1Ex eb mb IIC T5 Gb X
125 °C	1Ex eb mb IIC T4 Gb X
190 °C	1Ex eb mb IIC T3 Gb X
285 °C	1Ex eb mb IIC T2 Gb X
435 °C	1Ex eb mb IIC T1 Gb X

Взам. инв. N Подп. и дата /lucm СФВЕ.421211.001 РЭ Подп.

1.4 Устройство и работа термостата


Термостат представляет прибор, состоящий из: электронного устройства, оболочки с кабельными вводами и датчика(ов) температуры (термопреобразователей сопротивления).

Конструкцией термостата допускается применение различных кабельных вводов, обеспечивающих подключение необходимого количества кабелей и требуемый уровень взрывозащиты, а также степень защиты IP.

Принцип работы термостата основан на том, что электронное устройство включает или отключает подключенную нагрузку в зависимости от значения измеряемой температуры объекта или среды.

Электронное устройство состоит из двух печатных плат с размещенными на них элементами и другими необходимыми средствами (клеммы, органы индикации и управления и др.). Электронное устройство внутри оболочки залито компаундом для выполнения требований по виду взрывозащиты «герметизация компаундом «m». Неизолированные части, выходящие из компаунда, защищены видом взрывозащиты повышенная защита вида «e».

Взам. инв. N								
Подп. и дата								
Инв. И подп.							СФВЕ.421211.001 РЭ	/lucm
Инв	Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата		8



б) исполнение для установки на кронштейн*




Рисунок 1 - Общий вид

/lucm

* Внешний вид в зависимости от типа и расположения применяемых кабельных вводов может отличаться.

СФВЕ.421211.001 РЭ Изм. Кол. уч. /lucm N док. Подп. Дата							
_ 							ГФВЕ 1/21211 ПО1 РЭ
	Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	C4DE.421211.0011 3

Взам. инв. N

Подп. и дата

1.5 Комплектность поставки

Комплектность поставки указана в таблице 3. Таблица 3 Комплектность поставки

No	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Термостат	1	
2	Паспорт	1	
3	Руководство по эксплуатации	1	1 на партию до 10 шт

1.6 Маркировка

Маркировка термостатов должна содержать следующую информацию:

- а) наименование предприятия-изготовителя или его зарегистрированный товарный знак;
 - б) наименование и условное обозначение изделия;
 - в) серийный номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
 - г) дата изготовления (месяц и год);
 - д) номинальное напряжение питающей сети;
 - е) номинальный ток;
 - ж) допустимый док короткого замыкания;
 - з) степень защиты ІР;
 - и) диапазон рабочей температура;
- к) единый знак обращения на рынке государств членов Таможенного союза;
 - л) наименование или знак органа по сертификации и номер сертификата;
 - м) Ех-маркировка;
 - н) надпись «ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ!»;
 - о) другая информация при необходимости.

Способ и качество маркировки должны обеспечивать четкое изображение в течение всего срока эксплуатации.

Взам. инв. Л								
Подн. и дата								
Инв. N подп.	Изм.	Кол. уч.	/lucm	N док.	Подп.	Дата	СФВЕ.421211.001 РЭ	/lucm 10

2 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ

- 2.1 Термостат соответствует классу I ГОСТ 12.2.007.0-75 по способу защиты человека от поражения электрическим током.
 - 2.2 Термостат не является источником опасности для окружающей среды.
- 2.3 Работы по техническому обслуживанию необходимо проводить, отключив термостат от сети.
- 2.4 Во взрывоопасных зонах требуется монтировать термостат и подводить кабель до него в соответствии с действующими «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ) и другими нормативными документами, регламентирующими установку электрооборудования.
- 2.5 Пожаробезопасность термостата обеспечивается применением встроенной защитой от перегрева, соответствующих конструкционных материалов и покрытий.

Взам. инв. N								
Подп. и дата								
Инв. И подп.	Изм.	Кол уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	СФВЕ.421211.001 РЭ	/1ucm 11


3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.1 Установка и монтаж

Перед началом монтажных работ необходимо провести внешний осмотр термостата на предмет отсутствия механических повреждений и проверить комплектность.

Работы могут производиться только квалифицированным персоналом (должны иметь группу электробезопасности не ниже III), ознакомленным с настоящим документом И контролироваться должны ответственными специалистами. Решающей способность является перечисленных своевременно распознавать и предотвращать возможные опасные ситуации.

3.1.1 Крепление термостата без монтажной стойки (рис.2) выполняется на четыре винта к плоской поверхности (например, стене) или на специальный кронштейн (не входит в комплект поставки) в соответствии с проектом.



Подн. и дата			т ису	унок	2 – Daj	<i>у</i> нан 1	т установки термостата на вертикальном резервуаре	
Инв. И подп.	Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	СФВЕ.421211.001 РЭ 12	<u>1</u>

Крепление термостата с монтажной стойкой для установки на трубопроводы (рис.3) выполняется с помощью двух червячных хомутов. Поверхность, на которую устанавливается термостат должна быть достаточно ровной, прочной и жесткой для того чтобы обеспечить надежное крепление к ней.




Рисунок 3 — Вариант установки термостата на горизонтальном трубопроводе

3.1.2 Подключение к термостату кабелей осуществляется через кабельные вводы (необходимый кабельный ввод может входить в комплект поставки или заказывается отдельно в зависимости от того какой кабель применяется). Кабельные вводы, заглушки и переходники должны иметь действующий сертификат ТР ТС 012/2011 и соответствующую Ех-маркировку.

При монтаже допускается различная установка кабельных вводов в зависимости от того, какое положение наиболее удобно в том или ином случае. Не допускается нарушать целостность оболочки термостата дополнительными отверстиями, вырезами, увеличивать диаметр или менять форму уже имеющихся отверстий, предусмотренных производителем.

Взам. инв. N

Подп. и дата

Порядок сборки и момент протяжки кабельных вводов и заглушек должен соответствовать требованиям эксплуатационной документации на них.


3.1.3 Температура окружающей среды при монтаже термостатов должна											
							/lucm				
						СФВЕ.421211.001 РЭ					
Изм.	Кол. уч.	/lucm	N док.	Подп.	Дата		13				

быть в пределах от -30 до +40 °C, что необходимо для предотвращения повреждения отдельных элементов (оболочка, кабельные вводы, заглушки), механическое воздействие на которые при монтаже значительно больше чем в основной период эксплуатации после монтажа. В случае если термостат перед началом монтажа имеет температуру ниже температуры окружающей среды необходимо выдержать его на открытом воздухе не менее одного часа.

3.1.4 Датчик(и) температуры вводят в оболочку или через монтажную стойку, или через отдельные кабельные вводы. Конец соединительного кабеля датчика температуры, в котором расположен чувствительный элемент, крепится к поверхности, температуру которой необходимо контролировать, на расстоянии не менее 300 мм от термостата как показано на рис.4-5 или другим, указанным в проектной или рабочей документации способом. Соединительный кабель датчика температуры в ходе монтажа не допускается изгибать с радиусом менее 30 мм.

Для уменьшения погрешности измерения температуры поверхности оборудования следует кончик датчика температуры, с установленным в нем ЧЭ, устанавливать максимально плотно к контролируемой поверхности на отдалении от источников холода и нагревателей (Рис.4).

Установка датчика температуры на трубопровод диаметром менее 200 мм



D – диаметр трубопровода в мм

Взам. инв. N								
Подп. и дата								
Инв. N подп.	Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	СФВЕ.421211.001 РЭ	Лист 14




Рисунок 4 — Установка датчика температуры поверхности на трубопроводе

Для уменьшения погрешности измерения температуры поверхности нагревателя (там, где реализована функция лимитера) следует кончик датчика температуры, с установленным в нем ЧЭ, устанавливать вплотную к нагревателю дополнительно изолировав этот участок от поверхности оборудования (Рис.5).

Установка чувствительного элемента на поверхность греющего кабеля




Рисунок 5 – Установка датчика температуры нагревателя (лимитер)

3.1.5 Перед подключением термостата к питающей сети необходимо убедиться в отсутствии напряжения на жилах кабелей, целостности изоляции и надежности заземления всех открытых токопроводящих частей термостата,

Инв. И подп.

Взам. инв.

Nogn. -

Изм. Кол. уч. /lucm N док. Подп. Дата

СФВЕ.421211.001 РЭ

/lucm

экранов и брони кабелей через внешний зажим заземления (шпилька в оболочке термостата).

Подключение к термостату кабеля питания, кабелей нагрузки (нагревателей), датчиков температуры и кабеля связи необходимо выполнять строго в соответствии с схемой подключения для конкретного исполнения, размещенной на внутренней поверхности крышки оболочки и в Приложении В настоящего документа.

Диапазоны допустимых сечений проводников для разных клемм указаны в таблице 4.

Таблица 4 Диапазоны допустимых сечений проводников, подключаемых к клеммам, мм2

Назначение	Диапазон сечений проводников, мм2	Номинальный ток, А
Ввод питания	0,2-6	41
Нагрузка	0,2-4	32
Датчик(и) температуры	0,2-1,5	10
RS-485	0,2-1,5	10
Перемычка	0,2-1,5	10

- 3.1.6 После монтажа и подключения всех кабелей необходимо ещё раз:
- убедится в надежной фиксации всех, подключенных жил в клеммных зажимах;
- проверить обжатие кабельных вводов путём подтягивания с небольшим усилием кабелей снаружи;
 - визуально проверить на соответствие схеме подключения;
 - закрыть крышку, зафиксировав её винтами.

3.2 Работа с термостатом

Взам. инв. N

Подп. и дата

Запрещается включение термостата:

- с открытой или не притянутой винтами крышкой;
- если оболочка не закреплена;
- если кабельные вводы не закреплены или не протянуты;
- если повреждена изоляция подключенных кабелей;
- если повреждены клеммы;

		•	echi	и повре	жден	ы клеммы,	
		•	если	и повре	жден	и компаунд внутри оболочки (отслоения, трещины и	1
			т.п.)).			
							/lucm
						СФВЕ.421211.001 РЭ	/IULIII
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	C+DL.+21211.00113	16

Термостат готов к работе после подачи напряжения по кабелю питания.

3.2.1 После подачи напряжения по кабелю питания в течение 5 с должен начать светится индикатор в верхней части термостата. Описание режимов индикации дано в таблице 5.

Таблица 5 Режимы индикации

Взам. инв. N

Подп. и дата

Состояние индикатора	Описание
Постоянно светится зеленым	Норма. Обогрев включен.
Постоянно светится желтым	Норма. Обогрев отключен.
Мигает красным	Общая авария
Не светится	Отсутствует подключение к сети

В случае если индикатор мигает красным необходимо обесточить кабель питания и проверить термостат на предмет возможных неисправностей, описанных в разделе 7 настоящего документа.

- 3.2.2 Настройка термостата в исполнении с регулировочными элементами для местного управления без функции связи по RS-485 осуществляется поворотом регулировочных резисторов по шкале.
- 3.2.3 Настройка термостата в исполнении с функцией связи по RS-485 для дистанционного управления осуществляется программно изменением значений регистров в соответствии с таблицей 6.

Для однофазной версии устройства (TCB-1) - в случае аварии датчика температуры (обрыв или замыкание) устройство переходит в безопасный режим, переводя силовые контакты реле в положение НО (разомкнуто) при установленной кодирующей перемычке и в положение НЗ (замкнуто) при снятой кодирующей перемычке.

- 3.2.4 Включение нагрузки происходит если температура датчика №1 становится ниже значения уставки, а отключение нагрузки если температура датчика №1 становится выше с учетом установленного гистерезиса для исключения срабатывания непосредственно в точке уставки.
- 3.2.5 В трехфазной версии устройства (ТСВ-3) реализована функция лимитера (ограничителя) температуры нагревателя. При подключении термодатчика №2 (п.3.1.4) и установке температуры ограничения нагрева в регистре №81 (t2Limit) температура нагревателя будет ограничена этим значением, с учетом заданного гистерезиса. Для отключения функции лимитера, нужно ввести в регистр №81 значение **65535**. При этом второй термодатчик отключается от регулирования и его состояние не отслеживается.
- 3.2.6 В случае необходимости допускается использовать термостаты без функции связи по RS-485 для сигнализации о понижении температуры ниже значения уставки с помощью подключения выводов для нагрузки к кабелю, который передаст напряжение, например, на промежуточное реле.

значения уставки с помощью подключения выводов для нагрузки к каоелю, который передаст напряжение, например, на промежуточное реле.													
						5 + P5 04044004 P2	/lucm						
Изм.	Кол. уч.	/lucm	N док.	Подп.	Дата	СФВЕ.421211.001 РЭ	17						

Настраивается уставка предельного тока нагрузки в регистре №82 (значение currentLimit): в трехфазном варианте- превышение по любой из подключенных фаз, в однофазном- превышение тока рабочей фазы.

В случае превышения током нагрузки установленного лимита, силовое реле работает в логике, описанной в п.3.2.3. и устанавливаемой кодирующей перемычкой.

3.2.8. Контроль токов утечки (нулевой последовательности) реализован в трехфазной версии устройства. Предел измерения до 50 мА.

Термостаты с функцией связи по RS-485 позволяют передавать следующий перечень сигналов:

- 1. Состояние реле;
- 2. Температура от ДТ №1;
- 3. Температура от ДТ №2;
- 4. Ток фазы А;
- 5. Ток фазы В;
- 6. Ток фазы С;
- 7. Ток утечки;
- 8. Значение уставки срабатывания термостата;
- 9. Значение гистерезиса;
- 10.Общая авария;
- 11. Служебные данные согласно карте регистров.

Настройка параметров и режимов работы термостата с функцией связи производится с помощью интерфейса RS-485.

3.2.5 Карта регистров Modbus и работа с регистрами

Протокол: Modbus RTU. Скорость: 115200; Биты четности: 8N1. Адрес устройства: по умолчанию «1», изменить адрес можно в регистрах конфигурации. Последовательность байт обратная, LSB first 0-1-2-3. Считывание информации производится командой "03", считывается одним запросом весь массив данных, запись в регистры- командой "06".

Таблица 6. Карта регистров

Адрес	Тип	Индекс	Описание
0	U16	RC	Общее количество используемых регистров
1	U16	FWV	Версия ПО термостата
2	U16	HWV	Версия аппаратной части термостата
3	U16	IF	Коды состояний термостата (0х00- кодирующая

Изм. Кол. уч. Лист N док. Подп. Дата

СФВЕ.421211.001 РЭ

/lucm 18

Взам. инв. И

Подп. и дата

						┺
					перемычка снята, состояние норм.; 0х01- проблем	
					с RTD1; 0x02-проблема с RTD2; 0x04 – перегрузк	
					по току, $0x08$ — установлена перемычка, состояни	[e
					норм, 0х09-установлена перемычка, проблема с	
					RTD1)	
4	U1	6	SR		Индикатор состояния реле (0 - выключено, 1 -	
4	01	0	SK		включено)	
_	T T 1		LIDI	г	Время работы после включения питания в	
5	U1	0	UPT	L	секундах	
					Состояние светодиодов (0 - выключено, 1–	
6	U1	6	LED)	включен зеленый, 2- включен красный 3-	
					включены красный и зеленый (желтый))	
		_			Значение температуры по первому термодатчику	В
7	S 1	6	T1		сотых долях градуса по Цельсию	
					Значение температуры по второму термодатчику	R
8	S 1	6	T2		сотых долях градуса по Цельсию	ر
					Состояние подключения термодатчика 1 (0 - все в	 R
9	U1	6	ST1	-	норме, 1- обрыв, 2 - КЗ)	J
					Состояние подключения термодатчика 2 (0 - все в	
10	U1	6	ST2	2	норме, 1- обрыв, 2 - КЗ)	و
					Состояние регулятора (R1) в процентах	
11	U1	6	WP:	1		
11	01	U	WP.	ı	(изменяется только в режиме местного	
					управления)	_
12	S 1	6	WV	1	Состояние регулятора (R1) в сотых долях градуса	ı
					по Цельсию - целевая температура (уставка)	
1.2	T T 1		WD	,	Состояние регулятора (R2) в процентах	
13	U1	0	WP2	_	(изменяется только в режиме местного	
					управления)	
14	S 1	6	WV	2	Состояние регулятора (R2) в сотых долях -	
					гистерезис	
15	U1	6	CT1		Значение тока первой фазы в сотых долях Ампера	a
1.	T T 4				(100=1A)	
16	U1		CT2		Значение тока второй фазы	
17	<u>U1</u>	6	CT3	5	Значение тока третьей фазы	
18	U1	6	CTI	_	Значение тока утечки в десятых долях	
	-	-			миллиампера. 100=10мА	
					Коды аварийной ситуации (0-нет аварии, 1-	
19	U1	6	ACI)	проблема с термодатчиками, 2-перегрузка по	
					току.)	
20	S 1	6	INT		Резерв.	
					Контрольная сумма метрологически значимог	й
21	U1	6	CRO		части ПО	-1
					100111110	
26	U1	6	RTD	1		
	$\overline{1}$					Τ
				Ī	СФВЕ.421211.001 РЭ	Г
					C+BL:+Z1Z11.00113	

Взам. инв. N

Подп. и дата

								<u></u>
	,	28	U1	6	RTD	2		
		30	U1	6	CT1		Значение АЦП тока фазы L3	
	,	34	U1	6	RTD	1		
	,	36	U1	6	RTD	2		
	,	38	U1	6	CT2	2	Значение АЦП тока фазы L2	
	4	42	U1	6	RTD	1		
	4	44	U1	6	RTD	2		
	4	46	U1	6	CT3	3	Значение АЦП тока фазы L1	
		50	U1	6	W1			
		52	U1	6	W2	,		
		54	U1	16	CTI	_	Значение АЦП тока утечки	
		57 U16				Сопротивление первого термодатчика в сотых долях Ома		
		59 U16		16			Сопротивление второго термодатчика в сотых долях Ома	
		63	U1	6			Резерв	
							Конфигурационные (изменяемые	
							пользователем) регистры, их значения	
							сохраняются после отключения питания.	
							Установка режима работы термостата (Код "1" -	
		65	U1	6	WM	ſ	управление по Modbus, код "2" – местное	
		03	O I	10	VV 1V.	1	управление по регуляторам, другое - регулятор	
							температуры отключен)	
	Ш,	66	S1	6	TT		Целевая температура в режиме Modbus в сотых	
				. 0			долях градусов по Цельсию	
		67	U1	6	TH		Значение гистерезиса в сотых долях градусов по	
							Цельсию	
		~ 0	T T 1		******		Верхний порог регулятора температуры при	
	'	68	U1	0	WTH		крайнем верхнем положении регулятора, в сотых	
							долях градусов по Цельсию.	
		69	S1	6	WTL		Нижний порог регулятора температуры при крайнем нижнем положении регулятора, в сотых	
		U)	31	U	44 11	L	долях градусов по Цельсию.	
							Верхнее значение гистерезиса по регулятору.	
	,	70	U1	6	WHI	H	Гистерезис регулируется от 0 до WHH в сотых	
		. 5			,, 111		долях градусов по Цельсию.	
							Коэффициент поправки к функции преобразовани	1Я
	,	71	0.1		COT	П.А	термодатчиков для формулы $t = (R - 100) * (KM + 100) *$	
		71	S1	O	coeff	lΑ	coeffTA)/KD + coeffTB; COEFF_KM=42549;	
							СОЕFF_KD=16384, по умолчанию coeffTA=270	
							Коэффициент поправки к функции преобразовани	1Я
	,	72	S1	6	coeff	ΓR	термодатчиков из значений АЦП для формулы Т	=
		1 4	51		coeffTB		(R - 100) * (KM + coeffTA)/KD + coeffTB;	
_							COEFF_KM=42549; COEFF_KD=16384,	
								/lucm
							СФВЕ.421211.001 РЭ	
	Изм.	Кол. уч.	/lucm	N док.	Подп.	Дата		20

Взам. инв. N

Подп. и дата

			coeffTB=128
73	S16	coeffCT1A	Коэффициент поправки к функции преобразования датчиков тока из значений АЦП для формулы I = (Nацп- coeffCT1B) * coeffCT1A/KD; COEFF_KD=16384, по умолчанию coeffTA=2270, I=Iизм(A)*100
74	S16	coeffCT1B	Коэффициенты для датчика тока фазы 1, по умолчанию coeffTB = 300
75	S16	coeffCT2A	То же для фазы 2
76	S16	coeffCT2B	То же для фазы 2
77	S16	coeffCT3A	То же для фазы 3
78	S16	coeffCT3B	То же для фазы 3
79	S16	coeffCTLA	Коэффициенты для датчика тока утечки по умолчанию CTLA=3570
80	S16	coeffCTLB	Коэффициенты для датчика тока утечки по умолчанию CTLB=230
81	S16	t2Limit	Предельное значение температуры по второму датчику (в сотых долях градуса), при превышении этого значения нагрузка не включается. При установке значения 65535, второй термодатчик не используется.
82	S16	currentLimit	Предельное значение тока в фазных линиях, в сотых долях Ампера. При превышении срабатывает защита по току (по умолчанию 30A)
83	S16	ADR	Адрес устройства в сети Modbus (1-247)
84	S16	mbspeed	Скорость обмена данными в сети Modbus (1-10)
85	S16	serialn	Серийный номер термостата
86	S16	version	Разновидность термостата (1-1 фазный, 3-3 фазный)

Взам. инв. N								
Подп. и дата								
Инв. И подп.	Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	СФВЕ.421211.001 РЭ	Лист 21

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание необходимо для нормальной работы термостатов в течение всего срока эксплуатации. После первоначальной установки и проверки мероприятия по техническому обслуживанию сводятся к периодической проверке крепления термостата, отсутствии внешних повреждений, наблюдению за целостностью кабелей и их надежной фиксации в кабельных вводах.

Ремонт термостатов должен проводиться предприятием-изготовителем.

Очистка узлов термостата снаружи производится в зависимости от загрязнения кистью, тканью или ветошью, смоченной водой или спиртом.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Условия транспортирования в упаковке изготовителя должны соответствовать условиям по ГОСТ 15150.

Термостаты в упаковке следует транспортировать только в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на соответствующем виде транспорта.

Расстановка и крепление упаковки в транспортных средствах должны исключать возможность их смещения, ударов, толчков.

Термостаты в упаковке должны храниться в сухом помещении в соответствии с условиями хранения ГОСТ 15150. В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок хранения устанавливается 24 месяца с момента изготовления. Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяцев со дня приема в эксплуатацию при условии соблюдения норм технической и эксплуатационной документации, но не более 36 месяцев со дня изготовления.

В течение гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения, предприятие изготовитель обязуется проводить безвозмездный ремонт или замену вышедшего из строя термостата.

Потребитель лишается права на гарантийный ремонт при наличии механических повреждений и при неправильной эксплуатации устройства.

Подп. и дата		механических повреж Изготовитель ТНБВ.421211.001 ТУ		гель	гаран	й и при н итирует	-	сплуатации ус термостата	тройства. требованиям	М		
Инв. И подп.	-	Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата		СФВЕ.42	1211.001 P3		Лист 22

7 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможные неисправности и способы их устранения описаны в таблице 4.

Таблица 4

Возможная	Причина	Способ устранения
неисправность		
Нет сигнала с	Нет контакта в клемме.	Проверить установку
датчика		жилы и исправность
температуры	Повреждения кабеля.	зажима.
		Проверить целостность
		кабелей, при наличии
	Вышел из строя датчик	устранить обрыв.
	температуры.	Заменить датчик
		температуры.
Датчик	Выход из строя ЧЭ.	Заменить датчик
температуры		температуры.
передает не	Неправильное подключение	Выполнить подключение
верные		в соответствии с схемой
показания		подключения.

8 УТИЛИЗАЦИЯ

Взам. инв.

Подп. и дата

Составные части термостата не содержат токсичных, радиоактивных или других опасных для окружающей среды материалов. Основными материалами являются сталь, полиэстер, стеклотекстолит, полимерный компаунд.

9 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Термостаты	серии	T	ТСВ им		сертификат	соответ	гствия
	орган	ПО	серт	гификации		,	срок
действия с	ПО						

10 ПОРЯДОК КОНСЕРВАЦИИ

Консервация термостата выполняется в соответствии с ГОСТ 9.014.

Работы по консервации и расконсервации термостатов следует проводить в сухом чистом помещении при нормальных условиях в соответствии с общими правилами техники безопасности.

- 1	пр	равил	іами	техн	ики ос	зопасн	юсти.			
		I	Томе	ещени	ие скл	ада хра	анения должно	быть сухи	им, в нём не до	лжно быть
	Щ	елоч	ей,	ртуті	и и	других	химических	веществ,	вызывающих	коррозию
	M	еталл	ичес	ских ,	детале	й.				
┪										
			_	_						
										/lucm
Į								СФВЕ.4212′	11.001 P3	
	Изм.	Кол. уч.	/lucm	N док.	Подп.	Дата				23
										_

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Перечень нормативных документов

Наименование
Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование.
Общие требования.
Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код
IP).
Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование,
выбор и монтаж электроустановок
Термопреобразователи сопротивления из платины,
меди и никеля. Общие технические требования и
методы испытаний.
Взрывоопасные среды. Часть 7. Оборудование.
Повышенная защита вида «е».
Взрывоопасные среды. Часть 18. Оборудование с
видом взрывозащиты «герметизация компаундом
«m».
Приборы контроля и регулирования
технологических процессов. Общие технические
условия.
Машины, приборы и другие технические изделия.
Исполнения для различных климатических
районов. Категории, условия эксплуатации,
хранения и транспортирования в части воздействия
климатических факторов внешней среды.
Маркировка грузов
Система стандартов безопасности труда (ССБТ).
Изделия электротехнические. Общие требования
безопасности.
Единая система защиты от коррозии и старения.
Временная противокоррозионная защита изделий.
Общие требования
Правила устройства электроустановок.
Правила технической эксплуатации
электроустановок потребителей.

Подп. и дата Взам. инв. N

Изм.	Кол. уч.	/lucm	N док.	Подп.	Дата

СФВЕ.421211.001 РЭ


/lucm

		ПРИЛОЖЕНИЕ Б	
		Сертификат соответствия	
o. N			
Взам. инв. N			
ä			
٥			
Подп. и дата			
Nodn.			
\top			
Jgn.	 		/lucm
Инв. N подп.		СФВЕ.421211.001 РЭ	
Z	Изм. Кол. уч. Лист N док. Подп. Даг		25

приложение в

Габаритные и установочные размеры оболочки*

Крышка не показана




*Внешний вид в зависимости от исполнения может отличаться

Взам. инв. N								
Подп. и дата								
Инв. И подп.	Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Noðn.	Дата	СФВЕ.421211.001 РЭ	Лист 26

приложение г

(начало)

Расположение клемм, органов индикации и управления термостата TCB-3-ДВ *




*Внешний вид в зависимости от исполнения может отличаться

Взам. инв. N								
Подп. и дата								
Инв. N подп.	Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	СФВЕ.421211.001 РЭ	/lucm 27

приложение г

(окончание)

Расположение клемм, органов индикации и управления термостата TCB-1-MH *




*Внешний вид в зависимости от исполнения может отличаться

							Лист
Изм.	Кол. уч.	/lucm	N док.	Подп.	Дата	СФВЕ.421211.001 РЭ	28
	Изм.	Изм. Кол уч.	Изм. Кол уч. //ист	Изм. Кол уч. Лист N док.	Изм. Кол уч. Лист N док. Падп.	Изм. Кол уч. Лист N док. Подп. Дата	СФВЕ.421211.001 РЭ

приложение д


(начало)

Схема подключения термостата ТСВ-3-ДВ



Варианты схемы подключения нагрузки к термостату ТСВ-3-ДВ

Подключение трех секций на основе двухжильных греющих кабелей (саморегулирующихся или двухжильных постоянной мощности)



. N подп.

Изм. Кол. уч. /lucm N док. Подп. Дата

СФВЕ.421211.001 РЭ

/lucm 29


приложение д (продолжение) Подключение двух секций на основе двухжильных греющих кабелей (саморегулирующихся или двухжильных постоянной мощности) L2 PE L1 L3 Ν Θ Подключение одной секции на основе двухжильного греющего кабеля (саморегулирующегося или двухжильного постоянной мощности) L2 L1 L3 N PE 0-0 0-0 фф /lucm СФВЕ.421211.001 РЭ 30 /lucm Подп. Дата

Взам. инв. N

Подп. и дата

приложение д (продолжение) Подключение одной секции на основе одножильного греющего кабеля постоянной мощности на 400 B L2 PE L1 L3 Ν Θ Θ Подключение одной секции на основе одножильного греющего кабеля постоянной мощности на 230 В L1 L2 L3 PE N 0-0 φф \circ /lucm СФВЕ.421211.001 РЭ 31 Подп. Дата

Взам. инв. N



приложение д (окончание) Подключение одной секции на основе двухжильного греющего кабеля (саморегулирующегося или двухжильного постоянной мощности) PΕ N Подключение одной секции на основе одножильного греющего кабеля постоянной мощности на 230 В L N PE /lucm СФВЕ.421211.001 РЭ 33 Подп. Дата

Взам. инв. N

Лист регистрации изменений

	Номера листов (страниц)				Всего		Входящи		
Изм №	измене н-ных		новы Х	аннули- рованны х	листов (страни ц) в докум.	докум.	й № сопровод ит. документ а и дата	сь	Дата
]]			

дп. Подп. и дата Взам. инв. N

Изм.	Кол. уч.	/lucm	N док.	Подп.	Дата

СФВЕ.421211.001 РЭ

/lucm 34